



Opole, dn. 08.03.2023 r.

ZN.5183.33.2023.PC

Proboszcz ks. Zbigniew Siemionow

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej
Szkaplerznej
Grabina 84
48-210 Biała

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.02.2023 r., w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do remontu elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia następujące zalecenia konserwatorskie:

1. Należy przeprowadzić badania stratygraficzne warstw malarskich w celu ustalenia historycznej kolorystyki elewacji oraz tynków. Projekt kolorystyki elewacji należy wykonać w oparciu o wyniki badań stratygraficznych.
2. Dopuszcza się usunięcie jedynie uszkodzonych historycznych tynków oraz wtórnych cementowych z elewacji. Uzupełnienia należy realizować tynkami o tej samej fakturze i składzie jak tynki historyczne lub w oparciu o technologie historyczne. Należy naprawić spękania na elewacji kościoła.
3. Należy uzupełnić ubytki cegły i kamienia w przyziemiu. Należy zastosować cegły analogiczne pod względem wybarwienia i rozmiaru, zaleca się zastosowanie cegieł z rozbiórki.
4. W ramach remontu elewacji nie dopuszcza się usuwania, skuwania oraz przebudowy detalu architektonicznego. Uzupełnienia uszkodzonego detalu należy dokonać metodami tradycyjnymi.
5. Należy zabezpieczyć od góry folię kubełkową.

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Grabinie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Gminy Biała.

Wojewódzki konserwator zabytków uzgadnia inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), który mówi, że w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przeprowadzenie badań konserwatorskich metodą stratygrafii przyczyni się do poszerzenia wiedzy odnośnie występowania wypraw tynkarskich i malatur w obrębie ścian wewnętrznych wymienionego obiektu pomoże w określeniu pierwotnej kolorystyki ścian ww. obiektu oraz wskaże kierunki dalszego działania związanego z przeprowadzeniem remontu przedmiotowego kościoła. Wyniki badań będą podstawą do opracowania projektu kolorystyki elewacji kościoła.

Z wyodrębnienia
OPOLSKIEGO ZWIĄZKU
KONSERWATORÓW
P. Szulka
Piotr Szulka

aa